



PressurePro Alyvos ir riebalų tirpiklis Extra RM 31

Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausią įveikiamą dėmės - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.



NTA-free



Savybės

- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Malonus, gaivus aromatas
- Nėra fosfatų
- Be silikono
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Žemės ūkis:	Transportas ir transportavimo įranga
Žemės ūkis:	Arklidžių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Automobilių / variklių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Dalių valymui
Statybos:	Transportas ir transportavimo įranga
Pramonė:	Paviršių nuriebalinimui

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai

Prekės kodas

2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

pH



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Nuvalykite automobilį.
- Nuplaukite plotą švari vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamu vandeniu.

Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švari vandeniu.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės dažytiems paviršiams valyti.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamuoju vandeniu.
- Saugokite nuo šalčio.
- Valydami aukštesnėje nei 140 °C temperatūroje, nenaudokite silpesnio nei 4 % tirpalo.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	1.5-10 %	stiprus	180 m ²
1000 ml	[vairūs purkštuvai		25 %	vidutinis-stiprus	180 m ²

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com